

Una scuola sgarrupata

Mattonelle in crisi allo scientifico

Dopo il rischio statico del pianerottolo d'ingresso ora saltano anche i pavimenti. Piani di calpestio isolati e studenti alle prese con zone off limits. Anni di tribolazione e sacrifici per gli studenti della sede lacchese del Liceo Scientifico. Così rassegnati alle rotazioni settimanali,

ai pilastri in aula e ai mesi di cantiere per il lavoro di recupero statico del pianerottolo d'ingresso, la comunità scolastica tutta deve ora arrendersi alla realtà dei fatti: l'istituto è "sgarrupato"! Da settimane il rivestimento dei pavimenti sono saltati in più punti della struttura, tanto da necessitare la delimitazione delle aree colpite dall'effetto distacco, con nastri a bande e indicatori di pericolo realizzati con mezzi di fortuna. Gli allievi sbigottiti ed increduli per questo stato di cose si chiedono a quando e come gli organi preposti si decideranno ad assegnargli una sistemazione degna. A quanto pare a causare i distaccamenti di mattonelle sarebbe stato il calore emanato dal sistema di riscaldamento. La scuola ha comunque provveduto a risistemare il pavimento autonomamente e già venerdì al ritorno in aula gli allievi hanno trovato i rattoppi sperati.